

Lanús, 31 de julio de 2018.-

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 2

Referencia: Exp. 1017/18 – LIC. PUB. 02/18– “Refacción edificio Megafón y Construcción de Garita de Portería

Por intermedio de la presente se emiten las siguientes aclaraciones sobre el alcance de los trabajos a realizar en el rubro “Reparación de cubierta curva de fibra de vidrio”:

1. Los sectores a reparar son tres (3), Se adjunta plano de planta de techos y detalle de la cubierta de chapa a colocar. Deberán contemplarse el cierre frontal (tímpano) en dos laterales y los accesorios necesarios (babetas y/o cenefas) para lograr su hermeticidad
2. La pintura sobre la cara interior será tipo Látex, de color a determinar por la inspección de obra. En los sectores que tienen cielorraso no se colocara pintura.