



- T — SOLDADORA CUPROALUMINOTERMICA
- PUNTA FRANKLIN
- - - PLANCHUELA 30X3,5 mm
- - - CABLE Cu ESTAÑADO DESNUDO 50 mm²
- CABLE DE Cu DESNUDO ESTAÑADO 50mm²

-TODOS LOS ELEMENTOS METALICOS UBICADOS EN LA AZOTEA DEBERAN ESTAR CONECTADOS A TIERRA COMO ASI TAMBIEN LAS GUIAS DE ASCENSOR, BOMBAS, TABLEROS.

